

Risque industriel

Un risque industriel majeur est un événement accidentel grave se produisant sur un site industriel et pouvant entraîner des conséquences immédiates pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens et/ou l'environnement.

Dans l'Avesnois, on compte 93 sites ICPE et 1 site SEVESO seuil bas à Bousrois. Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) peuvent avoir des impacts (pollution de l'eau, de l'air, des sols, ...) et présenter des dangers (incendie, explosion, ...) sur l'environnement. Pour ces raisons, elles sont soumises à des réglementations spécifiques.

Les types de risques industriels identifiés



Risque incendie

Dégagement de chaleur et de fumées éventuellement toxiques.
Conséquences possibles : Brûlures, asphyxie et intoxication par les fumées.



Risque d'explosion

Onde de choc (effet de surpression, projection de débris avec dégagement de chaleur et de fumées)
Conséquences possibles : Blessures dues aux projections d'éclats et brûlures.



Risque toxique

Dispersion dans l'air, dans l'eau ou les sols de produits dangereux pour la santé.
Conséquences possibles : nausées, irritations des yeux, de la peau, atteinte des poumons et de l'organisme.



Risque écotoxique

Dispersion dans l'eau ou les sols de produits dangereux pour les organismes vivants
Conséquences possibles : menace pour le vivant (poissons, crustacés, algues) et dégradation du milieu (faune et flore)

Accident industriel, fermez tout !



Respecter les consignes générales et... ces consignes spécifiques

- Fermez portes et fenêtres.
- Obstruez toute ouverture à l'aide d'adhésif et de linge humide afin de limiter les pénétrations de gaz toxiques.

